

LTA-TM-Übersicht TAIFUN 17E/17E II

Baureihe	Betroffene W/Nrn.	TM-Nr.	LTA-Nr.	Gegenstand	Fristen
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	01/818 19.09.1983		Musterzulassung TAIFUN 17E in Holland	Bei der STP oder bei der Ausfuhr
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	02/818 08.11.1983		Verwendung verschiedener Propellerbaureihen (HO-V 62 R/L 160 T, HO-V 62 R/L 160 BT	bei STP o. Austausch
TAIFUN 17 E	bis W/Nr. 1033	03/818 10.01.1985 04.02.1985	85-29 04.02.1985	1) Höhenruderstoßstange 2) Höhenleitwerksbefestigung 3) Knickstreben Haupt- und Bugfahrwerk, 4) Verdrehsicherung hinteres Hauptfahrwerkslager 5) Startertaste 6) Brandhahnzug	bis 30.04.1985
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	04/818 06.05.1985 23.05.1985	85-129 06.06.1985	Verbesserung des Überziehverhaltens	bis 15.06.1985
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	05/818 08.05.1985		Zusätzlicher Einbau eines Ölkühlers	optional
TAIFUN 17 E	1012,1025,1026,1030,1031,1033,1034,1038,1039,1040,1043,1044,1046,1051,1054,1056.	06/818 28.06.1985		U.S airworthiness certification of "prematurely" exported sailplanes	sofort für betroffene W/Nrn.
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	07/818 17.09.1985		Einbau des größeren Triebwerks Limbach L 2400 EB1.B in Verbindung mit dem Mühlbauer-Propeller MTV-1-A/L 160-03	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	08/818 10.12.1985	85-263 19.12.1985	Überziehwarnung	bis 31.03.1986
TAIFUN 17 E	alle W/Nr. mit L2400EB1.B und MTV-1-A/L160-03	09/818 22.05.1986		Grenzwert für Saugrohrdrücke	bis zur nächsten JNP
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	10/818 20.06.1986	86-137 17.07.1986	Höhenleitwerksaufhängung vorne	bis 31.12.1986
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	11/818 09.03.1987	87-84 29.04.1987	Fußsteuer, Bremsklappenhebel	sofort
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	12/818 14.04.1987	87-135 09.07.1987	Leer- und Flugmassenschwerpunkt, Pilotenhebelarm	bis 31.10.1987

LTA-TM-Übersicht TAIFUN 17E/17E II

Baureihe	Betroffene W/Nrn.	TM-Nr.	LTA-Nr.	Gegenstand	Fristen
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	13/818 07.07.1987		Musterzulassung TAIFUN 17E in Frankreich	bei STP oder Ausfuhr
TAIFUN 17 E	W/Nr. 1091 – 1093 und 1095 – 1105 mit L2400EB1.B und MTV-1-A/L-160-03	14/818 25.08.1987		Erhöhung der max. Abflugmasse auf 850 kg und der Masse der nichttragenden Teile auf 670 kg	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr. mit L2400EB1.B und MTV-1-A/L-160-03	15/818 28.07.1987		Einbau einer constant-speed-Regelung	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	17/818 16.09.1988		Type Certification TAIFUN 17E in Italy	bei STP oder Ausfuhr
TAIFUN 17 E	1066,1070,1090, 1092,1095	18/818 16.08.1989		U.S. airworthiness certification of "prematurely" exported sailplanes	sofort für betroffene W/Nrn.
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	21/818 14.12.1989		Montage neuer Fahrwerksbeine der TAIFUN 17 E	im Schadensfall
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	22/818 04.12.1989		Bremsschlauch	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	23/818 FFT 17.04.1991		Querkraftbeschlag Mittelstück / Flügel	bei Austausch
TAIFUN 17 E	alle W/Nr. bis 1100	24/818 FFT 18.04.1991	91-134 22.07.1991	Bremsklappenbetätigung / Bremsklappenquerrohr	Maßnahme 1: sofort Maßnahme 2: bis 31.12.1991
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	26/818 FFT 15.10.1992		Einbau eines Sauer-Flugmotors des Typs ST 2500 H1S mit Propeller HO-V 62 R/L 160 BT	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	SAUER TM-Nr.6 12.07.1995		Umrüstung auf Sauer Flugmotor ST 2500 H1S mit Propeller MTV-1-A/L-160-03	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr. mit L2400EB1.B und MTV-1-A/L160-03	27/818 Schmiderer 09.02.1994		Nachrüstung mit einem Nachschalldämpfer System "Eitzenberger" zur Absenkung des Lärmpegels	optional
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	28/818 Schmiderer 05.04.1994	94-114 12.05.1994	Kontrolle und Austausch Wölbklappen-Mischerhebel F1-4600	Maßnahme a): sofort und alle 25h Maßnahme b): bis 01.07.1994

LTA-TM-Übersicht TAIFUN 17E/17E II

Baureihe	Betroffene W/Nrn.	TM-Nr.	LTA-Nr.	Gegenstand	Fristen
TAIFUN 17 E	alle W/Nr.	KOCO 01/818 14.03.1998		Brandhahn	Beim nächstfälligen Austausch
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	KOCO 02/818 Ausgabe 3 12.06.2002		Einbau des Flugmotors Limbach L2400 EF1 oder DF1 kombiniert mit dem elektrischen Verstellpropeller MTV-1-A/L160-06.	optional
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	KOCO 03/818 Ausgabe 1 12.12.2002	2003-051 29.01.2003	Kontrolle der vorderen Tragflächenverriegelung links und rechts.	Maßnahme 1-5: sofort Maßnahme 4: Sofort, wenn betroffen.
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	KOCO 05/818 Ausgabe 2 16.01.2001	2000-392/2 22.02.2001	Kontrolle und ggf. Austausch des Zentralbolzens der Tragflächenverriegelung, Kontrolle der Teleskopstangen	Maßnahme 1-3: sofort Maßnahme 4: bis 31.03.2001
TAIFUN 17E	alle W/Nr. mit L2400EF	KOCO 06/818 Ausgabe 1 18.06.2002		Einbau einer Doppelzündungsanlage	optional
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	KOCO 07/818 31.05.2003		Erhöhung der Betriebszeit	Beim Erreichen von 3.000 FH
TAIFUN 17E	alle W/Nr.	TM-Nr. 8 10.09.2005		Anerkannte Reparaturverfahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Hauptabschnitt A, Abschnitt M (Reparaturen)	Im Falle einer großen Reparatur
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	16/818 10.11.1988		Type Certification TAIFUN 17E II in Japan	bei STP oder Ausfuhr
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	19/818 17.07.1989		Einbau eines Parkbremsventils	optional
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	20/818 18.07.1989		Musterzulassung der TAIFUN 17E II in Österreich	bei STP oder Ausfuhr

LTA-TM-Übersicht TAIFUN 17E/17E II

Baureihe	Betroffene W/Nrn.	TM-Nr.	LTA-Nr.	Gegenstand	Fristen
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	25/818 FFT 06.05.1992		Verlängerung des Kontrollintervalles für die Zerlegeprüfung der Federbeine und Aufhebung der generellen Lebensdauerbeschränkung der Gasdruckfedern von Bug- und Hauptfahrwerk	keine
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	28/818 Schmiderer 05.04.1994	94-114 12.05.1994	Kontrolle und Austausch Wölbklappen-Mischerhebel F1-4600	Maßnahme a): sofort und alle 25h Maßnahme b): bis 01.07.1994
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	KOCO 01/818 14.03.1998		Brandhahn	Beim nächstfälligen Austausch
TAIFUN 17 E II	alle W/Nr.	KOCO 02/818 Ausgabe 3 12.06.2002		Einbau des Flugmotors Limbach L2400 EF1 oder DF1 kombiniert mit dem elektrischen Verstellpropeller MTV-1-A/L160-06.	optional
TAIFUN 17E II	Alle W/Nr.	KOCO 04/818 16.07.2007		Einbau des Flugmotors ROTAX 914 F kombiniert mit dem elektrischen Verstellpropeller MTV-21-A/CF 175- 05.	optional
TAIFUN 17E	alle W/Nr. mit L2400EF	KOCO 06/818 Ausgabe 1 18.06.2002		Einbau einer Doppelzündungsanlage	optional
TAIFUN 17E II	alle W/Nr.	KOCO 07/818 31.05.2003		Erhöhung der Betriebszeit	Beim Erreichen von 3.000 FH
TAIFUN 17E II	alle W/Nr.	TM-Nr. 8 10.09.2005		Anerkannte Reparaturverfahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Hauptabschnitt A, Abschnitt M (Reparaturen)	Im Falle einer großen Reparatur